


新潟県 五泉市 五泉小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号003

【対策検討メンバー】教育委員会、五泉小学校、五泉警察署、五泉市都市整備課

— — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

いずみ学童傍の交差点は、坂になっており、また、本町6丁目側がカーブになっており見通しが悪く危険。

- 《対策メニュー》
- ①ゾーン30の設定【五泉警察署】(平成28年度対策完了)
 - ②ドットライン表示【都市整備課】(平成29年度対策完了)
 - ③注意喚起看板【環境保全課】(平成28年度対策完了)



平成29年度②ドットライン表示完了

平成28年度③注意喚起看板設置完了

