


# 新潟県 五泉市 五泉小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号002

【対策検討メンバー】教育委員会、五泉小学校、五泉警察署、五泉市都市整備課

— — : 通学路(学校指定)  
● : 要対策箇所



平成28年度対策完了



セブンイレブン交差点では、交通量が多く、児童の登下校で横断する際危険である。

- 《対策メニュー》
- ①押しボタン式信号機の設置【五泉警察署】(平成27年度対策完了)
  - ②右折レーン区画線の消去、区画線と道路標示(止まれ)の再表示【都市整備課】(平成28年度対策完了)

