

新潟県 五泉市 五泉小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号004

【対策検討メンバー】五泉市環境保全課

— — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

栗島神社側の遊園地と噴水広場の間を通る道路に横断歩道がない。総合会館の利用者等、ある程度の交通量もあるため、安全確保が必要である。

《対策メニュー》
注意喚起看板【環境保全課】(平成30年度対策完了)

平成30年度注意喚起看板設置完了

