

新潟県 五泉市 五泉小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号006

【対策検討メンバー】五泉警察署、五泉市都市整備課、五泉市環境保全課

— — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所



押しボタン信号機・歩行者溜まり



注意喚起看板



デリネーターポール・横断旗

船越地内では、新潟交通観光バス(株)の路線バスを利用する児童が窪田団地前バス停へ向かう際に、広域農道の横断歩道を渡るが、カーブのため見通しが悪く、交通量が多いため非常に危険である。

《対策メニュー》

- ①押しボタン式信号機の設置(五泉警察署)(令和元年度対策完了)
- ②デリネーターポールの設置(都市整備課)(平成30年度対策完了)
- ③歩行者溜まりの設置(都市整備課)(令和元年度対策完了)
- ④横断旗の設置(環境保全課)(平成30年度対策完了)
- ⑤注意喚起看板の設置(環境保全課)(平成30年度対策完了)

《備考》

- ・地域要望あり。
- ・横断旗3本。
- ・デリネーターポール1本を南西隅切り部へ設置。
- ・喚起看板文字：横断者注意等