

新潟県 五泉市 五泉小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号007

【対策検討メンバー】五泉警察署、五泉市都市整備課、五泉市環境保全課、【教育委員会・五泉小学校】

令和元年度に新設された五泉北中学校
校近くから中野方面につながる道路
の状況について現地確認

《対策メニュー》
現状適切に道路整備されている。

— — — — — : 通学路(学校指定)
○ : 要対策箇所

三本木中野3号線

