

# 新潟県 五泉市 五泉小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号008

【対策検討メンバー】五泉警察署、五泉市総務課、五泉市環境保全課、五泉市都市整備課、【教育委員会・五泉小学校】

下校において、特に夕暮れが早い時期は街灯がないため、自動車やバイク等の運転手から歩行者が見えにくく、接触の危険がある。

《対策メニュー》  
現状、LED化もされている。  
→土深より一部残っていた蛍光灯をLEDに修繕【総務課】（令和3年度対策完了）

※増設などについては現地の状況を適宜確認の上、市内他箇所も含め必要に応じて検討する。（総務課）

--- : 通学路(学校指定)  
○ : 要対策箇所

確認箇所

