

新潟県 五泉市 五泉小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号009

【対策検討メンバー】新潟県新津地域整備部、五泉警察署、五泉市都市整備課、五泉市環境保全課、【教育委員会・五泉小学校】

押しボタン信号交差点付近で、令和2年6月から事故が多発している。

※令和2年度踏切工事による迂回路などの影響あり

- 《対策メニュー》
- ①ドットライン表示 (都市整備課)
(令和2年度対策完了)
 - ②通学指導・注意喚起 (学校・学校教育課)
(令和2年度対策完了)
 - ③注意喚起看板 (令和2年度対策完了)
(工事中：新潟県/工事後：環境保全課)

— — — — — : 通学路(学校指定)

○ : 要対策箇所

