

新潟県 五泉市 五泉中学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号001

【対策検討メンバー】教育委員会、五泉中学校、五泉市都市整備課

道幅が狭い割に、交通量が多い。スピードを出す車が多い。夕方は人通りが少なく、薄暗い。

《対策メニュー》

- ①外側線・ドットラインの表示【都市整備課】(平成28年度対策完了)
- ②防犯灯設置(町内会への働きかけ)【学校教育課】(平成28年度対策完了)

H28年度対策完了

五泉中学校

--- : 通学路(学校指定)
→ : 要対策箇所

