

新潟県 五泉市 五泉中学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号002

【対策検討メンバー】教育委員会、五泉中学校、五泉市都市整備課

今泉地内のウオロク五泉店脇の道路は用水路があり危険である。

--- : 通学路(学校指定)
○ : 要対策箇所

《対策メニュー》
外側線の再表示【都市整備課】
(平成29年度対策完了)

平成29年度外側線の再表示前

平成29年度外側線の再表示完了

