

新潟県 五泉市 五泉中学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号003

【対策検討メンバー】五泉市環境保全課

五泉駅高架橋工事のため、高架橋が通学路で使用できなくなる。そのため、通学路を変更することになるが道幅が狭い。

《対策メニュー》
注意喚起看板【環境保全課】（平成30年度対策完了）

— : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所



平成30年度注意喚起看板設置完了



五泉中学校

