

新潟県 五泉市 五泉中学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号004

【対策検討メンバー】五泉警察署

— — — — — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

駅前1丁目地内の交差点は、カーブミラーがないため、徒歩で歩いていても車にぶつかりそうになる。

《対策メニュー》
停止線の再表示【五泉警察署】（平成30年度対策完了）

《備考》

- ・カーブミラー有り。
- ・停止線の再表示（1ヶ所）

