

# 新潟県 五泉市 五泉中学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号005

【対策検討メンバー】五泉警察署・【教育委員会・五泉中学校】

五泉駅の駅裏にある通り。学童出入口からの車の往来が多くなり危険性が増えている。

《対策メニュー》  
学童保育利用者への交通注意喚起  
【学校教育課】（令和元年度対策完了）  
※所管のこども課へ注意喚起申入れ



南っ子学  
童クラブ

五泉中学校

— — — — — : 通学路(学校指定)  
○ : 要対策箇所

