

# 新潟県 五泉市 五泉中学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号006

【対策検討メンバー】五泉警察署、新潟県新津地域整備部、五泉市総務課、五泉市都市整備課、五泉市環境保全課、【教育委員会・五泉中学校】

橋田方面から自転車通学をしているが、道幅が狭い上に車の通行量が多い。それに関わらず、歩道と街灯がなく、真っ暗な道を帰宅している。



## 《対策メニュー》

- ①通学指導【学校】  
(令和2年度対策完了※随時実施)
- ②防犯灯(蛍光灯)をLED灯に修繕【総務課】  
(令和3年度対策完了)
- ③防犯灯(県道)修繕【総務課】  
(必要に応じ随時実施)

## 《備考》

- ・歩道の設置については現状難しい(新潟県)
- ・県道部分は防犯灯修繕として、随時対応を検討する。(総務課)※R3蛍光灯8灯をLED化。
- ・他の箇所は学校による通学指導を随時実施(学校)

