

新潟県 五泉市 橋田小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号002

【対策検討メンバー】教育委員会、橋田小学校、新潟県新津地域整備部、五泉警察署

五泉市営球場脇には、横断歩道がなく、スピードを出して走行してくる車が多い中、横断するのは危険である。※実際にそこを渡って登校してくる子どもは一人だが、球場側には歩道がなく、また球場利用者が旧丸田小学校を駐車場に使う事もあり、横断者は比較的多いものと推察される。

《対策メニュー》

- ①横断歩道の移設【五泉警察署】（平成28年度対策完了）
- ②歩車道境界ブロックの撤去【新潟県】（平成28年度対策完了）

対策前



平成28年度対策完了

