

新潟県 五泉市 橋田小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号003

【対策検討メンバー】教育委員会、橋田小学校

— — : 通学路(学校指定)
○ : 要対策箇所

橋田駐在所から学校までの間、歩道が新設され見通しの悪い道路を横断する危険から回避されたが、降雪時は新しい歩道の除雪がされないため、道路を横断せざるを得なく危険である。

《対策メニュー》
地域と歩道除雪路の路線を調整し、道路管理者(県)へ依頼【学校教育課】(平成28年度対策完了)

《対策完了までの当面の対応等》
従来どおり山側の歩道を除雪し、新設された歩道については、なるべく車道除雪の際、雪を歩道へ入れないように対応。

