

# 新潟県 五泉市 橋田小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号004

【対策検討メンバー】五泉市環境保全課

一般県道新関・橋田・村松線と主要地方道新潟・五泉・間瀬線の橋田交差点は、尻上から登校する子どもたちは、交差点までは左側の歩道を歩き、交差点からは歩道のない左側を歩くことになり危険である（交差点からしばらく、道幅も狭くなる。）

— — — — — : 通学路(学校指定)  
● : 要対策箇所

《対策メニュー》  
注意喚起看板【環境保全課】（平成30年度対策完了）



平成30年度注意喚起看板設置完了