

# 新潟県 五泉市 橋田小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号006

【対策検討メンバー】新潟県、五泉市都市整備課

		: 通学路(学校指定)
		: 要対策箇所

特別養護老人ホームうずらはし様前の県道について、同施設側に歩道が整備されているが、旧JA橋田給油所跡地前は整備がされていない。ここは、尻上地区児童の通学路であると同時に、押しボタン式歩行用信号機付近では橋田・門前地区の児童が信号待ちの場所でもある。さらに、旧JA橋田給油所跡地は、ふなおか更生園が運営するグループホームの建設予定地にもなっており、今後施設が建設されれば見通しが悪くなり安全確保について非常に強い不安を感じている。

- 《対策メニュー》
- ①外側線の再表示【新潟県】（令和元年度対策完了）
  - ②歩道の設置⇒幅広路肩設置およびグリーンベルトの追加設置【新潟県】（令和元年度対策完了）
  - ③歩道の設置【都市整備課】（令和元年度対策完了）
- 《備考》
- ・地域要望あり。

