

新潟県 五泉市 川東小学校校区(合同点検 要対策箇所)【防犯】図面番号002

【対策検討メンバー】五泉市都市整備課



— — — — — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

猿和田駅地下道は、人通りも少なく、不審者が近づいても気付かれにくく、危険である。

《対策メニュー》
① 蛍光灯の交換【都市整備課】
(平成30年度対策完了)
② 防犯カメラの設置【都市整備課】
(令和4年度対策完了)

《備考》
蛍光灯からLEDへ変更

