

新潟県 五泉市 五泉川東小学校(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号001

【対策検討メンバー】教育委員会、五泉川東小学校、五泉警察署、環境保全課

JR猿和田駅利用者送迎車両と通学時間帯が重なり、かつ市道幅員狭く児童の登校時に危険である。

--- : 通学路(学校指定)
→ : 要対策箇所

《対策メニュー》

- ①横断歩道設置【五泉警察署】(平成25年度対策完了)
- ②注意喚起看板【環境保全課】(平成27年度対策完了)
- ③横断旗の設置【環境保全課】(平成27年度対策完了)

平成27年度対策完了

