

# 新潟県 五泉市 川東小学校(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号002

【対策検討メンバー】教育委員会、五泉川東小学校、新潟県新津地域整備部、五泉市環境保全課

磐越西線笹堀踏切が、幅が狭く児童の歩くスペースがほとんどない。勾配がきついため見づらい。登校時、車の交通量が多く接触事故が心配される。

## 《対策メニュー》

- ①踏切前後の路肩拡幅【新潟県】（平成27年度対策完了）
- ②注意喚起看板の設置【環境保全課】（平成28年度対策完了）

--- : 通学路(学校指定)  
● : 要対策箇所

## 注意喚起看板の設置完了



## 対策前



## 路肩拡幅完了

