

新潟県 五泉市 川東小学校(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号003

【対策検討メンバー】教育委員会、五泉川東小学校、五泉市都市整備課

— — — — — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

四ツ屋新五叉路は、塀があり道幅が狭く見通しが悪い。また、自動車がスピードを出して走行しているため、児童の歩行横断に危険を伴う。

《対策メニュー》
交差点部カラー舗装【都市整備課】(平成29年度対策完了)

平成29年度交差点部カラー舗装完了

