

新潟県 五泉市 川東小学校(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号004

【対策検討メンバー】新潟県新津地域整備部、五泉警察署、五泉市環境保全課

— — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

一般県道猿和田・五泉線の四ツ屋新地内で、特に、児童の登下校の際、自動車の通行量が多い。現在、横断歩道はあるが、道路の横断に危険が伴う。また、児童が急いで渡る事もあり危険なことがたびたびあった。

《対策メニュー》
横断旗の補充【環境保全課】(平成29年度対策完了)

平成29年度横断旗の補充完了

