

新潟県 五泉市 川東小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号005

【対策検討メンバー】教育委員会、五泉警察署、五泉市都市整備課

— : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

川東小学校と川東中学校のグラウンドを挟んだ交差点は、止まれや停止線がないので、車が突っ切ってしまうことがある。昨年度、保護者同士の接触事故があった。

平成30年度①・②横断歩道・停止線の再表示、③・④T字マーク・破線の表示完了



《対策メニュー》

- ①横断歩道の再表示【五泉警察署】(平成30年度対策完了)
- ②停止線の再表示【五泉警察署】(平成30年度対策完了)
- ③T字マークの表示【都市整備課】(平成30年度対策完了)
- ④破線の表示【都市整備課】(平成30年度対策完了)
- ⑤注意喚起看板の設置【学校教育課】(平成30年度対策完了)

《備考》

- ・T字マークの表示(2ヶ所)
- ・破線の表示(2ヶ所)
- ・喚起看板文字:止まれ等

平成30年度⑤注意喚起看板の設置完了

