





新潟県 五泉市 川東小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号006

【対策検討メンバー】新潟県新津地域整備部、【教育委員会・川東小学校】

		: 通学路(学校指定)
		: 要対策箇所

踏切から川東小学校プール横までの道路は、通学路だが歩道が無く、道幅が狭い。



《対策メニュー》
①通学指導【川東小学校】（令和元年度対策完了※随時実施）

《備考》
・現状は歩道設置は現在難しい。縁石なども道路幅から難しいが、用地も含め歩道設置が今後可能か検討する。方針が固まれば対策に含める(新潟県)