

新潟県 五泉市 川東中学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号003

【対策検討メンバー】五泉市都市整備課

中川新の十字路は、優先道路がはっきりしていないため、車が飛び出してくる危険性が高い。

《対策メニュー》

- ①交差点クロスマークの表示【都市整備課】(平成30年度対策完了)
- ②ドットラインの表示【都市整備課】(平成30年度対策完了)

— — — — — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

平成30年度 ①・②交差点クロスマーク・ドットラインの表示完了

