


新潟県 五泉市 川東中学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号004

【対策検討メンバー】五泉市都市整備課、五泉市環境保全課

学校脇の道路と猿和田駅に通じる学校前の道路とのT字路は、見通しが悪く、職員の車と生徒との接触事故や職員の車と生徒を迎えに来た保護者の車との接触事故が起きている。



《対策メニュー》

- ① T字マークの表示【都市整備課】（平成30年度対策完了）
- ② カーブミラーの設置【環境保全課】（平成30年度対策完了）

《備考》

- ・ T字マークの表示（1ヶ所）

平成30年度 ②カーブミラーの設置完了



平成30年度 ①T字マークの表示完了