

新潟県 五泉市 五泉北中学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号002

【対策検討メンバー】教育委員会、五泉北中学校、五泉警察署、五泉市都市整備課

中野（広域農道）から五泉北中学校の区間の道路が、歩道がなく通勤時間と通学時間が重なり自動車と接触の危険がある。

《対策メニュー》
歩道を設けた市道三本木中野3号線の整備【都市整備課】（令和元年度対策完了）
※五泉北中学校通学路を新設道路へ変更済（令和元年度）

— — — — — : 通学路(学校指定)
○ : 要対策箇所

五泉北中学校

三本木中野3号線

