新潟県　五泉市　五泉北中学校校区（合同点検　要対策箇所）【交通安全】図面番号003

【対策検討メンバー】教育委員会、五泉北中学校