

新潟県 五泉市 五泉北中学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号004

【対策検討メンバー】新潟県、五泉警察署

三本木地内のパチンココンサートホール脇の交差点は、横断歩道の先に一時停止線があるが、道路の表示がほとんど見えない。また、一時停止の標識が横断歩道の奥にあるため、横断歩道では車が減速していない。横断歩道を通る生徒は危険である。

— : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

《対策メニュー》

- ①外側線、ゼブラの表示【新潟県】(令和元年度対策完了)
- ②道路標示(止まれ)の再表示【五泉警察署】(平成30年度対策完了)

《備考》

・外側線、ゼブラの表示は、県道と市道の境界により都市整備課で対応する場合有り。

