

新潟県 五泉市 五泉北中学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号006

【対策検討メンバー】五泉警察署、新潟県新津地域整備部、五泉市環境保全課、五泉市総務課、【教育委員会・五泉北中学校】

一般県道五泉安田線において、コンサートホール五泉店～三本木大橋間は、街灯が少なく、9月下旬から3月初旬にかけて生徒の通行に不安がある。電柱の1本おきに街灯があるがその光量は少なく感じる。

— — — — — : 通学路(学校指定)
○ : 要対策箇所

《対策メニュー》
①パトロール【五泉警察署】
（令和2年度対策完了）
②防犯灯設置【総務課】
（令和3年度対策完了）
《備考》
・令和3年度防犯灯 1棟増設

