

新潟県 五泉市 村松小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号002

【対策検討メンバー】教育委員会、村松小学校、五泉市都市整備課、五泉市環境保全課

諏訪の木交差点は一時停止規制はあるが、カーブで見通し悪く一時不停止車両あり、児童の登下校時に危険である。

《対策メニュー》

- ①交差点部カラー舗装【都市整備課】
(平成27年度対策完了)
- ②注意喚起看板【環境保全課】(平成27年度対策完了)
- ③横断旗の設置【環境保全課】(平成27年度対策完了)

--- : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

対策前

平成27年度対策完了



城下2丁目

城下1丁目

村松小学校