

新潟県 五泉市 村松小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号003

【対策検討メンバー】教育委員会、村松小学校、新潟県新津地域整備部

児童がバス停へ向かう際、道路の幅員が狭く、カーブもあり自動車と児童の接触する可能性があり、非常に危険である。

《対策メニュー》
歩道設置【新潟県】（令和3年度対策完了）

--- : 通学バス路線
→ : 要対策箇所

