

# 新潟県 五泉市 村松小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号006

【対策検討メンバー】五泉警察署、五泉市都市整備課



— — : 通学路(学校指定)  
● : 要対策箇所

村松図書館先の源太小路十字路は、年に何回も衝突事故がある。3～4年前、登校15分後に発生した時もあった。

《対策メニュー》

- ①停止線の再表示【五泉警察署】(平成30年度対策完了)
- ②従道路側止まれ部カラー舗装【都市整備課(平成30年度対策完了)
- ③従道路側止まれ部ドットラインの表示【都市整備課(平成30年度対策完了)
- ④従道路側止まれの再表示【都市整備課(平成30年度対策完了)
- ⑤主道路側ドットラインの表示【都市整備課(平成30年度対策完了)

《備考》

- ・従道路側止まれ部ドットラインの表示(1ヶ所・20m)
- ・主道路側ドットラインの表示(2ヶ所・30m)
- ・停止線の再表示(1ヶ所)

対策メニュー①・②・③・④完了



⑤主道路側ドットラインの表示完了

