

(様式1)

五教学第 638 号

令和7年10月27日

文部科学大臣 殿

新潟県五泉市長

田邊 正幸

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

五泉市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和4年度～令和6年度（3年間）

（担当）

五泉市教育委員会学校教育課

住所：新潟県五泉市太田1094-1

電話：0250－43－3911

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年2月

(2) 評価の方法

計画事業が全て完了した後、個別の事業実施について評価を行った。
また、その結果を市ホームページで公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計上していた事業について、計画通りに実施できた。
次計画以降は、長寿命化計画に基づき計画的かつ効率的な施設整備を実施していく。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

川東中学校の校舎外壁について、躯体のひび割れ、脆弱部分の補修を行い、致命的な損傷の発現を事前に防ぐことで、効率的・効果的に施設の長寿命化を図った。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

川東中学校の校舎や屋内運動場について、スロープやエレベーターを設置し、バリアフリー化を図った。

川東中学校の工事に対するアスベスト対策を実施した。

川東中学校の屋内運動場について、外壁及びその仕上げ材の剥落・落下防止工事を行い、児童生徒等のための応急避難場所としての必要な機能が発揮できるよう、防災機能の強化を図った。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

-

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

村松桜中学校、五泉北中学校、五泉中学校のグラウンドについて、表層の一部入替と全体の不陸整正を行い、学習環境の改善を図った。

五泉市総合会館のトレーニング室について、空調を設置し、スポーツ環境の改善を図った。

川東中学校についてトイレ改修を行い、トイレ環境の改善を図った。

川東中学校について照明器具LED改修を行い、教育環境の改善を図った。

五泉市村松体育館の照明器具LED改修を行い、スポーツ環境の改善を図った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

-

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

特になし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
村松桜中学校	(4)	08	屋外教育環境	-	-	R4.6～R4.8	R4.8.26		
五泉市総合会館	(4)	30	社会体育施設の空調設置	-	-	R4.8～R4.12	R4.12.14		
川東中学校	(2)	07	大規模改造(障害)	校	-	R5.4～R6.3	R6.3.21		
川東中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.4～R6.3	R6.3.21		
川東中学校	(2)	07	大規模改造(法令等)	校	-	R5.4～R6.3	R6.3.21		
川東中学校	(1)	02	長寿命化改良(予防改修)	校	R	R5.4～R6.3	R6.3.21		
五泉北中学校	(4)	08	屋外教育環境	-	-	R5.6～R5.8	R5.8.28		
川東中学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R6.4～R6.11	R6.11.29		
川東中学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	S	R6.4～R6.11	R6.11.29		
川東中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋	-	R6.4～R6.11	R6.11.29		
川東中学校	(2)	32	防災機能強化	屋	-	R6.4～R6.11	R6.11.29		
五泉中学校	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R6.6～R6.8	R6.8.30		
五泉市総合会館	(4)	27	社体の質的整備(内部環境改善)	-	-	R6.6～R7.1	R7.1.28		