

# 新潟県 五泉市 五泉南小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号001

【対策検討メンバー】教育委員会、五泉南小学校、五泉市都市整備課

校門前の道路を、スピードを出して通過する車両が多い。児童の登下校時に危険。

《対策メニュー》  
外側線、スクールゾーンの再表示【都市整備課】（平成24年度対策完了）

平成24年度対策完了

五泉南小学校

— — — — — : 通学路(学校指定)

→ : 要対策箇所

