

新潟県 五泉市 五泉南小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号010

【対策検討メンバー】新潟県新津地域整備部、五泉警察署、五泉市環境保全課、【教育委員会・五泉南小学校】

駅前1丁目地内のコイケカメラ脇交差点は、令和元年度、コイケカメラ店舗に車が飛び込む事故があった。登下校時には、信号を待つために多数の児童が滞留する地点であり、危険である。巻き添え事故を防止する鉄製ポール、縁石などを設置してほしい。

《対策メニュー》

交差点に擬石を設置【新潟県】（令和2年度対策完了）

《備考》

横断歩道埋設物の関係上、ポールから擬石へ変更



— — — — — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

