


# 新潟県 五泉市 五泉南小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号003

【対策検討メンバー】教育委員会、五泉南小学校、五泉警察署、五泉市都市整備課

— — : 通学路(学校指定)  
● : 要対策箇所

金丸歯科医院前交差点は、道の幅がそこから変化しているため、優先道路を走ってくる車が狭い道路を先に通り抜けようとしてスピードを上げる傾向があつて危険である。先日登校児童が横断しようとして車と接触した。

- 《対策メニュー》
- ①横断歩道、停止線の再表示【五泉警察署】(平成28年度対策完了)
  - ②外側線の再表示及び道路標示の表示【都市整備課】(平成28年度対策完了)



H28年度対策完了