

新潟県 五泉市 五泉南小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号005

【対策検討メンバー】教育委員会、五泉南小学校、五泉警察署、五泉市都市整備課、五泉市環境保全課

— — : 通学路(学校指定)
 : 要対策箇所

- 《対策メニュー》
- ①横断歩道の消去【五泉警察署】(平成29年度対策完了)
 - ②道路標示(止まれ)の再表示【五泉警察署】(平成29年度対策完了)
 - ③外側線の表示【都市整備課】(平成29年度対策完了)
 - ④横断旗の設置【環境保全課】(平成28年度対策完了)
 - ⑤市道寺沢川瀬木越線及び東南環状線整備完了後に通学路を変更【五泉南小学校】(未定)

赤海第2踏切は、遮断機が設置済みであるものの、線路と通過する電車との距離が非常に近い構造になっており、現に事故が多発している踏切である。

朝の登校時、及び夕方下校時において、電車が通過する時間帯と重なっており、特に低学年の通行について非常に危険を伴っている。

また赤海第2踏切に接続する市道寺沢東2号線について、登下校時、通勤等による車両の通行量が多く、西側の側溝に蓋がないため、大変危険である。

平成29年度③外側線の表示前



平成29年度③外側線の表示完了



平成28年度④横断旗の設置完了



東南環状線

