


新潟県 五泉市 五泉南小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号006

【対策検討メンバー】教育委員会、五泉南小学校、五泉警察署、五泉市都市整備課、五泉市環境保全課

— — : 通学路(学校指定)
○ : 要対策箇所

五泉南小学校前T字路は、これまで本間メリヤス工場施設があったため見通しが悪く、通過車両も徐行していたが、工場施設解体が終了し、見通しが良くなったため、減速しない車両が多くなっている。また、すみれ保育園前のカーブは、すみれ保育園前から学校前にかけて道路が大きくカーブしていて見通しが悪い。



平成29年度③交差点部カラー舗装完了



平成29年度②交差点T字マークの再表示完了



平成28年度④注意喚起看板設置完了



- 《対策メニュー》
- ①横断歩道の再表示【五泉警察署】(平成28年度対策完了)
 - ②交差点T字マークの再表示【都市整備課】(平成29年度対策完了)
 - ③交差点部カラー舗装【都市整備課】(平成29年度対策完了)
 - ④注意喚起看板【環境保全課】(平成28年度対策完了)