

新潟県 五泉市 五泉南小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号007

【対策検討メンバー】五泉警察署

— : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

五泉駅前2丁目地内石津酒店前交差点で、寺沢方面からの児童が多数通行する通学路であるが、横断歩道の塗装が消えかけている。終日交通量が多く危険である。

五泉南小学校

《対策メニュー》

- ①道路標示(止まれ)の再表示【五泉警察署】(平成30年度対策完了)
- ②横断歩道の再表示【五泉警察署】(平成29年度対策完了)
- ③停止線の再表示【五泉警察署】(平成29年度対策完了)

