

新潟県 五泉市 五泉南小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号008

【対策検討メンバー】五泉市環境保全課

五泉地域包括支援センターから五泉中学校裏を通り、寺沢2丁目に向かう道路は、横断歩道がなく、横断する児童の安全が心配である。

《対策メニュー》
注意喚起看板の設置【環境保全課】
(平成30年度対策完了)

《備考》
・喚起看板文字：横断者注意等
・横断歩道については東南環状線の開通時に再検討

--- : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

平成30年度注意喚起看板の設置完了

