


新潟県 五泉市 大蒲原小学校校区(合同点検 要対策箇所)【防犯】図面番号007

【対策検討メンバー】※防犯カメラ(担当未定)



— — : 通学路(学校指定)
○ : 要対策箇所

小池デンキ(上大蒲原73番地)付近は、民家も人通りも少ないことから危険である。

《対策メニュー》
防犯カメラの設置(未定)

《備考》
防犯カメラの設置については、国の支援の動向を注視しながら検討していくものとする。