新潟県　五泉市　大蒲原小学校校区（合同点検　要対策箇所）【交通安全】図面番号002

【対策検討メンバー】教育委員会、大蒲原小学校、新潟県新津地域整備部、五泉警察署

㈱ナンバ自動車整備工場前の変則十字路で県道牧・上野線から２９０号に入る時、停止線で停止せず横断歩道まで出て、一時停止する車があり、左折字巻き込みの危険性が高い。（現状）一時停止の道路標識が見えにくく、「止まれ」の道路上の文字も消えかけている。

≪対策メニュー≫
①外側線、ゼブラの表示【新潟県】（**平成２８年度対策完了**）
~~②ラバーポール、ガードレール等の設置【新潟県】~~（**除雪の際支障となるため対策メニューから除外。**）
③道路標示（止まれ）の再表示【五泉警察署】（**平成２８年度対策完了**）
④路側式の一時停止標識の設置【五泉警察署】（**平成２９年度対策完了**）

平成28年度①外側線、ゼブラの表示③道路標示（止まれ）の再表示対策完了