

# 新潟県 五泉市 大蒲原小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号005

【対策検討メンバー】新潟県、五泉警察署、五泉市環境保全課

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

青橋集落センター脇の道路より国道290号線の横断歩道を渡る際、隣接の駐車場に大型トラックが止まっていた場合、右手からの道がカーブになっていることから、特に冬場、雪壁ができたとき等、車を確認しづらい場合がある。

《対策メニュー》

- ①路面標示(新潟県)(令和元年度対策完了)
- ②横断歩道の再表示【五泉警察署】(平成30年度対策完了)
- ③停止線の再表示【五泉警察署】(平成30年度対策完了)
- ④ダイヤモンドマークの再表示【五泉警察署】(平成30年度対策完了)
- ⑤横断旗の設置【環境保全課】(平成30年度対策完了)

《対策メニュー》

- ・ダイヤモンドマークの再表示(2ヶ所)
- ・路面標示: 歩行者注意等

⑤横断旗の設置完了

