


# 新潟県 五泉市 大蒲原小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号007

【対策検討メンバー】新潟県新津地域整備部、五泉警察署、五泉市環境保全課、【教育委員会・大蒲原小学校】



バス通学児童：国道を横断してバス停に向かう際、交通量が多い上、加茂方面からくる車が大変見にくく、危険である。横断歩道があることの明示、速度を落とすための対策をしてほしい。

《対策メニュー》  
道路標示（ドットライン・注意喚起文字表示）実施（新潟県）（令和2年度対策完了）

至加茂



高松