

新潟県 五泉市 村松桜中学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号011

【対策検討メンバー】五泉市都市整備課

仲丁の塚田牛乳の交差点は見通しが悪く車の接触事故が多い。

《対策メニュー》
交差点部カラー舗装【都市整備課】(平成28年度対策完了)

— — — — — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

城跡公園

交差点部カラー舗装完了

