

新潟県 五泉市 村松桜中学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号012

【対策検討メンバー】五泉市環境保全課

学校町三から公園通りは道幅が狭く危険である。

《対策メニュー》
注意喚起看板の設置【環境保全課】（平成28年度対策完了）

平成28年度対策完了

— — — — — : 通学路(学校指定)
○ : 要対策箇所



村松公園

村松森林
管理センター

南
厚生病院

村松武通館

村松観光協会

愛

主要地