

新潟県 五泉市 村松桜中学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号016

【対策検討メンバー】新潟県新津地域整備部、五泉市都市整備課、【教育委員会・村松桜中学校】

学校前の市道と県道のT字路交差点は、急な雨のときに側溝から水があふれる。今年度も水深20cm程まであり、歩行は困難であった。坂道の途中で側溝の水路を2つにする工事をさせていただき、一カ所からあふれる量は少なくなったが、横断歩道付近には水がたまる。

村松桜中学校

《対策メニュー》
現状確認で今回は終了

《備考》
県道側の道路改良による改善は現状では難しい。現状の認識を関係者で共有することを優先し、他の改善方法が可能かどうか今後の検討課題とする。(新潟県・五泉市(都市整備課))

--- : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

