

新潟県 五泉市 村松桜中学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号002

【対策検討メンバー】五泉市都市整備課

村松桜中学校グラウンド前交差点は、坂道に加え、見晴らしが悪く危険である。

《対策メニュー》

- ①隅切り部の舗装【都市整備課】(平成27年度対策完了)
- ②歩行者溜まりの設置【都市整備課】(平成28年度対策完了)
- ③信号機の設置【五泉警察署】(平成28年度対策完了)

隅切り部の舗装完了



歩行者溜まりの設置完了



--- : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

対策前

