

# 新潟県 五泉市 村松桜中学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号003

【対策検討メンバー】五泉警察署

安出交差点(十字路)は、左右が見にくく確認が難しい。時間にもよるが一時停止をしない車がある。

## 《対策メニュー》

- ①停止線の再表示【五泉警察署】(平成28年度対策完了)
- ②道路標示(止まれ)の再表示【五泉警察署】(平成29年度対策完了)
- ③自発光式標識へ取替え【五泉警察署】(平成28年度対策完了)

— — — — — : 通学路(学校指定)  
● : 要対策箇所



平成28年度③自発光式標識へ取替え対策完了



旧十全小学校

安出